


Anwendung



Werkstoff

Werkzeugstahl gehärtet
52 - 56 HRC

Y

Werkzeugstahl gehärtet
56 - 60 HRC

Y

Werkzeugstahl gehärtet
> 60 HRC

Y

Schnellarbeitsstahl
gehärtet
64 - 70 HRC

Y


d1 [mm]	z	v _c [m/min]	f _z [mm]	a _p [mm]	a _e [mm]	d _{eff} [mm]	n [min ⁻¹]	v _f [mm/min]	Q [mm ³ /min]
0.40	2	20	0.010	0.014	0.080	0.15	42440	850	1.0
0.50	2	25	0.013	0.018	0.100	0.19	41885	1090	2.0
0.60	2	29	0.015	0.021	0.120	0.22	41960	1260	3.2
0.80	2	40	0.020	0.029	0.160	0.30	42440	1700	7.9
1.00	2	49	0.025	0.036	0.200	0.37	42155	2110	15.2

0.40	2	20	0.009	0.014	0.080	0.15	42440	765	0.9
0.50	2	25	0.012	0.018	0.100	0.19	41885	980	1.8
0.60	2	29	0.014	0.021	0.120	0.22	41960	1135	2.9
0.80	2	40	0.018	0.029	0.160	0.30	42440	1530	7.1
1.00	2	49	0.023	0.036	0.200	0.37	42155	1895	13.7

0.40	2	17	0.007	0.011	0.080	0.13	41625	600	0.5
0.50	2	22	0.009	0.014	0.100	0.17	41195	770	1.1
0.60	2	26	0.011	0.017	0.120	0.20	41380	895	1.8
0.80	2	36	0.014	0.023	0.160	0.27	42440	1220	4.5
1.00	2	44	0.018	0.029	0.200	0.33	42440	1530	8.8

0.40	2	12	0.001	0.005	0.080	0.09	42440	100	0.0
0.50	2	15	0.002	0.006	0.100	0.11	43405	150	0.1
0.60	2	17	0.002	0.008	0.120	0.13	41625	145	0.1
0.80	2	24	0.002	0.010	0.160	0.18	42440	195	0.3
1.00	2	29	0.003	0.013	0.200	0.22	41960	240	0.6

Anwendung



Werkstoff

Werkzeugstahl gehärtet
52 - 56 HRC

Y

Werkzeugstahl gehärtet
56 - 60 HRC

Y

Werkzeugstahl gehärtet
> 60 HRC

Y

Schnellarbeitsstahl
gehärtet
64 - 70 HRC

Y

d1 [mm]	z	v _c [m/min]	f _z [mm]	a _p [mm]	a _e [mm]	d _{eff} [mm]	n [min ⁻¹]	v _f [mm/min]	β [°]
0.40	2	49	0.012	0.016	0.016	0.37	42155	1010	45°
0.50	2	61	0.018	0.020	0.020	0.46	42210	1520	45°
0.60	2	74	0.018	0.024	0.024	0.56	42060	1515	45°
0.80	2	98	0.020	0.032	0.032	0.74	42155	1685	45°
1.00	2	123	0.026	0.042	0.042	0.93	42100	2190	45°

0.40	2	49	0.012	0.016	0.016	0.37	42155	1010	45°
0.50	2	61	0.016	0.020	0.020	0.46	42210	1350	45°
0.60	2	74	0.016	0.024	0.024	0.56	42060	1345	45°
0.80	2	98	0.018	0.032	0.032	0.74	42155	1520	45°
1.00	2	123	0.022	0.042	0.042	0.93	42100	1850	45°

0.40	2	49	0.012	0.016	0.016	0.37	42155	1010	45°
0.50	2	61	0.016	0.020	0.020	0.46	42210	1350	45°
0.60	2	74	0.016	0.024	0.024	0.56	42060	1345	45°
0.80	2	98	0.018	0.032	0.032	0.74	42155	1520	45°
1.00	2	120	0.022	0.042	0.042	0.93	41070	1805	45°

0.40	2	49	0.010	0.016	0.016	0.37	42155	845	45°
0.50	2	61	0.010	0.020	0.020	0.46	42210	845	45°
0.60	2	74	0.010	0.024	0.024	0.56	42060	840	45°
0.80	2	85	0.010	0.032	0.032	0.74	36565	730	45°
1.00	2	85	0.015	0.042	0.042	0.93	29095	875	45°